




DIMENSIONES GENERALES



CONSUMO

VOLTAJE	220V
CONSUMO TOTAL	2.400W

ARTEFACTO PARA USO
COMERCIAL SOLAMENTE

Sol Real S. A.
Matrícula 1738 - Instituto del Gas Argentino
Garzón 3070 - Rosario (2000) Argentina
serviciotecnico@solreal.com +54 9 341 3655417
Cuit 30-50143906-8 - Industria Argentina

- Especificaciones
- Manual de uso
- Plano técnico

Sol Real
Equipamientos Gastronómicos

Especificaciones del equipo

www.solreal.com

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Gabinete de acero inoxidable esmerilado.
- Incluye 1 pinza carlitera de 36 x 36 cm.
- Peso Neto: 4,3 kg.
- **Consumo: 2.400 W**



La imágenes y descripciones técnicas de este manual son de carácter ilustrativo e informativo, no contractuales. Todos los artefactos a gas deben ser instalados y regulada su gasificación por un gasista matriculado, en el lugar de trabajo. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño de los productos sin previo aviso.
ARTEFACTOS PARA USO COMERCIAL SOLAMENTE.

Manual de uso



01. ANTES DE USAR

Retire el embalaje completo, la documentación impresa y cualquier otro elemento combustible que pueda estar dentro del equipo.

Retire con cuidado el film autoadhesivo protector que recubre las superficies de acero inoxidable.

Artefacto para uso interno, en ambientes con ventilación natural permanente.

Artefacto diseñado sólo para la cocción de alimentos.

No deje el artefacto encendido sin el control y supervisión de un adulto responsable.

02. USO DEL CARLITERO

1. Encienda el artefacto con la llave en posición "Si".

Se encenderá una luz piloto roja.

2. Coloque el alimento a tostar dentro de la pinza.

3. Coloque la pinza cerrada sobre las colizas del carlitero.

4. Rote la pinza para lograr un tostado parejo, sujetándola por el mango de madera.

5. Una vez logrado un tostado parejo en ambos lados del alimento, retire la pinza, sujetándola por el mango de madera.

6. Baje la tecla hacia la posición "No" para apagar el artefacto.

03. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Realice la limpieza estando el artefacto en frío.

No vierta líquidos sobre ninguna de las partes del equipo.

Limpie las superficies con un paño humedecido y productos de limpieza adecuados para este tipo de artefactos.


No use lavandina y/o productos abrasivos sobre las superficies de acero inoxidable.

Retire y limpie las rejillas.



04. IMPORTANTE

Por cuestiones de seguridad colocar siempre en la instalación eléctrica la puesta a tierra del artefacto.



CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR O AL FABRICANTE POR CUALQUIER DUDA O INQUIETUD QUE ESTÉ FUERA DE ESTA GUÍA.